





Ersatzteilliste
Spare Part List

47710 / 02.11



Automatisches
automatic calibration

47710::47710

Die Ersatzteil-Liste stellt die verschiedenen Varianten der o.g. Baugruppe dar.
The spare-parts-list shows the different variants of the above-mentioned structural group.

| Pos. <i>Item</i> | Teile-Nr. <i>Part-No.:</i> | B e z e i c h n u n g <i>D e s c r i p t i o n</i> |
|---------------------|-------------------------------|---|
| 003 | 47730 | Wiegestab mit Halterung VH2/CH2 weighing element with bracket VH2/CH2 |
| 051 | 99424 | Kalibrierbecher calibration container |
| 054 | 47837 | Platine Kalibrierwaage C_/V_ PCB calibration scales C_/V_ ***** |
| | 47710 | Automatisches Kalibriersystem (AKS) VH2/CH2 -Neuausrüstung- automatic calibration system (AKS) VH2/CH2 |