

**wiring diagram:**

control front-leg scales: PL10121_e

connection to calf feeder SA 2 with two groups (Plus): PL10170_e

connection to calf feeder SA 2 with four groups: PL10172_e

geändert:		Overview front-leg scales 1/1 + 1/2 + 2/1 + 2/2 with RS422-interface	Zeichnungs-Nr.: PL30040	Versions-Nr.: 001	Blatt 1 / 1
			erstellt: 04.09.2008 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
			bearbeitet: 04.09.2008 jr	gültig ab:	
			freigegeben:	gültig bis:	FÖRSTER TECHNIK